

# **DUO EXPRESS ESMALTE CONVERTIDOR**

Brillante, secado ultra rápido. -Todo Metal-.



agrandar foto (+)

Ficha Técnica



ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS® es un esmalte acrílico 100 % directo sobre metal, de gran poder cubritivo, que no requiere de fondo y lo protege de la oxidación. La novedosa tecnología del "SECADO ULTRA RAPIDO" junto a su exclusivo sistema novedosa tecnología del SECADO DETRA RAPIDO Junto a su exclusivo sistema anticorrosivo permite terminar el trabajo de pintado en pocas horas; representando un importante ahorro de mano de obra, tiempo y dinero. Es TODO METAL, lo que significa que es apto para pintar sobre hierro, acero, galvanizado, aluminio, zinc, etc. Brinda una película de notable dureza y superior resistencia a lluvia Acida, ambientes salinos, rayos UV y agentes cáusticos, manteniendo su adherencia sin producir ampoliado, cuarteado o descascarado. No amarillea, como en el caso de los esmaltes sintéticos. ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS® permanece inalterable por mucho m\u00e1 s tiempo, con una

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Directo sobre metal: galvanizado, aluminio, acero, zinc, etc.
- No requiere de fondo.
   Terminación brillante muy decorativa.
- · 100 % acrílico.
- Máxima duración.
   Superior resistencia frente a la corrosión
- · No cuartea, ampolla o descascara.
- · No amarillea
- · Gran rendimiento, superior poder cubritivo.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas, sin grasitud, suciedad, pintura u óxido flojo.

Nuevas (sin tratar): eliminar la grasitud, aplicar DESOXIDANTE FOSFATIZANTE FERRO BET®, lavar muy bien, secar y aplicar ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS®.

Con pintura en buen estado: lijar hasta matear la superficie, limpiar y aplicar

ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESSO.

Con pintura deteriorada: eliminaria con REMOVEDOR GEL PETRILAC® u otro medio mecánico, limpiar y aplicar ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESSO. Con óxido profundo: removerio con cepillo de alambre, lijar y aplicar DESOXIDANTE FOSFATIZANTE FERRO BET®, lavar, secar y aplicar ESMALTE CONVERTIDOR DUO

## APLICACIÓN

EXPRESS®.

Superficies pequeñas (rejas, marcos): mínimo 2 manos a pincel. No sobre-pincelar

para evitar formación de burbujas. Superficies grandes planas (portones, puertas): usar rodillo de pelo corto (tipo epoxi) o soplete. Diluir únicamente con DILUYENTE DUO EXPRESS® hasta un 10 % en aplicación a pincel y hasta un 30 % a soplete. Para retoques, recomendamos mojar bien el pincel y aplicar en forma pareja sin extender demasiado, evitando volver a pintar en áreas va recubiertas.



FERRO BET

Al tacto menos de 1 hora. TERMINACIONES Entre manos esperar 1

BRILLANTE

LIMPIEZA: Limpiar las herra de trabajo con DILUYENTE DUO EXPRESS®.

RENDIMIENTO: 10 a 12 m² por litro y por

mano de aplicación dependiendo del espesor

TIEMPO DE SECADO:

hora dependiendo de la temperatura.

PRESENTACION:

# **DUO EXPRESS DILUYENTE**

Para diluir Esmalte Convertidor Duo Express Brillante.



agrandar foto (+)

EI DILUYENTE DUO EXPRESS® está diseñado especialmente para ser utilizado con el ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS®, basado en la tecnología de parâmetros de solubilidad. La novedosa resina acrílica 100 % del ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS® de "SECADO ILLTRA RAPIDO", que permite terminar el trabajo de pintado en pocas horas; requiere del diluyente específico para obtener los mejores resultados. Resguardar la calidad de ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS® y lograr su máxima performance, se manifiesta en respetar las instrucciones de preparación, aplicación y con la dilución recomendada, teniendo en cuenta que cada uno de los componentes del diluyente, han sido formulados en función del ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS®.

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- · Facilita la correcta aplicación
- Mejora el pintado, favorece la nivelación, evitando marcas de pincel.
   No afecta el brillo.
   No modifica el secado.

- Utilizar para la limpieza de los elementos.

## APLICACIÓN

Se utiliza para diluir en aplicación a pincel, rodillo de pelo corto o soplete en ambientes abiertos y bien ventilados; y para la limpieza de los materiales utilizados. Para usarlo en otros productos, consultar a nuestro Departamento Técnico.









# DUO CLASSIC ESMALTE CONVERTIDOR

Esmalte convertidor de óxido para metales.



agrandar foto (+)

Ficha Técnica



ESMALTE CONVERTIDOR FERRO BET DUO® es un esmalte convertidor de óxido que está elaborado con resinas alquídicas modificadas totalmente impermeables, pigmentos orgánicos e inorgánicos, inhibidor de óxido polimérico y aditivos convertidores y estabilizadores, teniendo en cuenta todos los agentes agresivos como agua, nieblas

salinas, rigurosa intemperie, lavados y abrasión.

Proporciona un acabado de alto brillo, muy durable, excelente cubritivo, que no deja marcas de pincel por ser autonivelante. También se presenta en colores satinados y efectos especiales muy decorativos. Su inhibidor de óxido polimérico no afecta el brillo ni la pureza de los colores.

Su fácil aplicación -directo sobre el metal- y rápido secado, proporciona protección muy decorativa por largo tiempo.

Ahorra costos de mano de obra, mínima preparación de la superficie y producto.

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- · Acabado de alto brillo, satinado y efectos especiales.
- Anticorrosivo y convertidor.
   Gran poder cubritivo.
- Perfecta nivelación, no deja marcas de pincel o encimados.
  Protección que decora por su variedad de colores.
- Uso en exteriores e interiores.
   Resiste golpes y rayas.
- · Ahorra mano de obra y producto.
- · Rápido secado.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe esta seca, limpia y libre de grasitudes, pinturas mal adheridas u óxido flojo o delaminación.

Metal nuevo: Eliminar grasitud con DESOXIDANTE FOSFATIZANTE FERRO BET®, lavar secar y aplicar ESMALTE CONVERTIDOR FERRO BET DUO®.

Con pinturas bien adheridas: lijar hasta mateado total, limpiar y aplicar ESMALTE CONVERTIDOR FERRO BET DUO®.

Con pinturas mal adheridas: eliminarlas con REMOVEDOR GEL PETRILAC®, lavar, secar y aplicar ESMALTE CONVERTIDOR FERRO BET DUO®.

Metales con óxido floio o laminar: remover con cepillo de acero, aplical FOSFATIZANTE DESOXIDANTE FERRO BET®, lavar, secar y aplicar ESMALTE CONVERTIDOR FERRO BET DUO®.

## APLICACIÓN

A pincel o rodillo: mínimo dos manos sin diluir para lograr una película que garantice la mejor protección. Si se desea mejorar la pintabilidad, puede diluirse hasta 10 % con aguarrás mineral de buena calidad.

A soplete: Diluir hasta 30 % con aguarrás mineral y aplicar el número de manos necesaria para obtener una película equivalente a la lograda con 2 manos puras a pincel.





TERMINACIONES

BRILLANTE SATINADA

LIMPIEZA: Lavar las herramientas con aguarrás mineral inmediatamente después

1/4, 1/2, 1, 4 y 20 litros.

PRESENTACION:

de su uso.

RENDIMIENTO:

12 a 15 m² por litro y por

TIEMPO DE SECADO:

el espesor de la película.

Dejar transcurrir 8 horas entre manos.

Al tacto, 2 a 4 horas dependiendo de las condiciones ambientales y

# FERRO BET CONVERTIDOR DE OXIDO

Para metales.



agrandar foto (+)





CONVERTIDOR DE OXIDO FERRO BET® está elaborado con resinas alquídicas, pigmentos anticorrosivos a base de cromato y fosfatos, cargas minerales inertes y aditivos estabilizadores de óxido. Forma una base anticorrosiva que da la posibilidad de aplicar con más facilidad y economia de material los acabados de terminación, ya que disimula los contrastes de colores del fondo con la pintura final.

#### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- · Excelente poder anticorrosivo
- Estabiliza el óxido.
  Muy buena pintabilidad
- · Autonivelante, no deia ravas de pincel ni encimados
- Gran poder cubritivo, elimina contrastes del sustrato
   Ahorra mano de obra y producto de terminación.
- · Rojo tradicional y 7 colores.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Metales nuevos: limpiar con DESOXIDANTE FOSFATIZANTE FERRO BET®, lavar con agua y detergente y dejar secar totalmente.

Metales muy oxidados: eliminar óxido flojo o delaminación con cepillo de acero y/o lija.

Los restos de pinturas cuarteadas o mal adheridas se eliminan con REMOVEDOR GEL PETRILAC®. No es necesario remover el óxido bien adherido.

#### APLICACIÓN

Mezclar bien antes de usar

A pincel o rodillo: aplicar 1 o 2 manos de CONVERTIDOR DE OXIDO FERRO BET® puro o con el mínimo agregado de aguarrás mineral de buena calidad, para facilitar la

A soplete: diluir con 25 a 30 % de aguarrás mineral, de acuerdo a la presión utilizada.
Tener en cuenta que el espesor de la capa debe ser equivalente a la obtenida con la aplicación a pincel

### TIEMPO DE SECADO:

Aproximadamente de 6 a 8 horas, dependiendo del espesor de la capa, condiciones de la temperatura y la humedad ambiente. Esmaltes sintéticos o similares, pueden aplicarse con este tiempo desecado. Para la aplicación de sistemas automotrices, esmaltes epoxi o los que deban diluirse con thinner, se deberá deiar "curar" de 15 a 20 días

### RENDIMIENTO:

10 a 12 m² por litro y por mano

LIMPIEZA: Lavar las herramientas inmediatamente de usadas con aguarrás mineral.

### PRESENTACION:

1/4, 1/2, 1, 4 y 20 litros.

FERRO BET

## FERRO BET FONDO

Para galvanizado y aluminio.



agrandar foto (+)





FONDO FERRO BET® convertidor para galvanizado y aluminio, está elaborado a base de resinas acrílicas modificadas de excelente adherencia, inhibidores y estabilizadores de óxido de la meior calidad. Otorga gran adherencia en superficies difíciles, como galvanizados y aluminio. Sirve como base de cualquier pintura, ya sea al agua o al solvente. Puede usarse como terminación, aumentando el número de manos. Su acabado blanco satinado es muy decorativo, pudiendo lograr tonos pastel con el agregado de entonadores universales, hasta 37.5 cm3 por litro. Muy fácil aplicación a pincel, rodillo o soplete.

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- · Estabiliza el óxido, neutralizando la corrosión.
- Otorga adherencia.
   Terminación semimate.
- · Uso exteriores e interiores
- Ahorro de mano de obra y producto.
- Color Blanco, entonable
- · Base acuosa, no afecta la salud ni contamina el medio ambiente.

Nuevas de hierro o galvanizado (sin tratar), expuestas al agua salada o dura, con óxido flojo o delaminación: Eliminar totalmente el óxido mal adherido, grasitudes y suciedad con DESOXIDANTE FOSFATIZANTE FERRO BET®, lavar, secar y aplicar FONDO FERRO BET®.

Con pinturas mal adheridas: Eliminarlas con REMOVEDOR GEL PETRILAC®, lavar, dejar secar y aplicar FONDO FERRO BET®.

# APLICACIÓN

Mezclar bien antes de usar.

A pincel o rodillo: 2 manos sin diluir o con el agregado de una mínima cantidad de

A soplete: diluir con 25 a 30 % de agua de acuerdo al equipo y presión utilizados cuidando que el espesor de capa sea equivalente a la lograda con 2 manos puras a pincel o rodillo. Sugerimos no aplicar con temperatura por debajo de 15 °C ante inminente lluvia o rocío.







## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar secas, limpias y libres de grasitudes, restos de pintura u

PRESENTACION:

RENDIMIENTO:

8 A 10 m² por litro y por

TIEMPO DE SECADO: El secado es rápido; 2 a 3

horas para aplicar otra

mano de FONDO FERRO BET® o productos de

terminación con de base acuosa. Dejar transcurrir 48 a 72 horas cuando se

apliquen esmaltes al

Lavar las herramientas

con agua y jabón inmediatamente después

solvente

de su uso

# ANTIOXIDO FERRO BET.

Fondo para superficies ferrosas.



Ficha Seguridad

agrandar foto (+)

El ANTIOXIDO FERRO BET es un fondo para superficies ferrosas (hierro y acero), que forma una película mate y lisa, ideal para las pinturas de terminación.

#### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- · Gran adherencia
- · Poder antioxidante

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, sin grasitud, restos de pinturas flojas y óxido.

Nuevas: eliminar el óxido por acciones mecánicas o utilizar DESOXIDANTE FERRO BET. desengrasar, lijar suavemente y aplicar el ANTIOXIDO FERRO BET.

Pintura deteriorada: quitar la pintura en mal estado con REMOVEDOR GEL PETRILAC. Si existe óxido, proceder como en superficies nuevas.

### APLICACIÓN

Mezclar antes de usar.

A rodillo o pincel: 2 manos con un máximo de dilución del 10% con aguarrás mineral. A soplete: diluir 25 a 30% con aguarrás mineral y aplicar sucesivas manos hasta espesores equivalentes a los deiados a pincel.

Tanto en interiores como en exteriores debe aplicarse una pintura de terminación.

## DILUCION:

Puede diluirse con aguarrás mineral para el pintado a pincel o rodillo y con thinner de buena calidad para la aplicación a soplete.

LÍNEA

FERRO BET

## RENDIMIENTO:

14 a 15 m² por litro aproximadamente, según el espesor aplicado.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto, 2 a 4 horas. Para la aplicación entre manos esperar de 6 a 8 horas, dependiendo de las condiciones ambientales y climáticas

## LIMPIEZA:

Limpiar las herramientas de trabajo con aguarrás mineral o thinner de buena calidad

### PRESENTACION:

LIMPIEZA: Los elementos utilizados

se lavarán inmediatamente

con agua y jabón. PRESENTACION: Envases plásticos de 1 y 5

1/4, 1/2, 1, 4 y 20 litros

# FERRO BET DESOXIDANTE FOSFATIZANTE

Desoxidante y fosfatizante para metales.



agrandar foto (+)

Ficha Técnica en PDF

Ficha Seguridad

El Desoxidante Fosfatizante FERRO BET® está formulado y elaborado a base de ácido fosfórico, agua y aditivos, destinado a eliminar el óxido -superficial o profundo- en metales. Tambén prepara la superficie para un posterior pintado, meiorando la adherencia de la pintura a aplicar.

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Elimina totalmente el óxido superficial o profundo.
- Se aplica fácilmente.
- Se apina reculrence
   Acúa con rapidez y eficacia.
   Prepara la superficie para el posterior pintado.
   Otorga mayor adherencia a la pintura que se va a aplicar.
   No es inflamable.

## APLICACIÓN

Aplicar Desoxidante Fosfatizante FERROBET®, por medio de pincel, cepillado o trapeado, sobre la superficie a desoxidar. Dejar actuar 10 a 20 minutos, hasta que desaparezca la coloración del óxido. Si el Ãxido es de laminación (negro) excesivo, removerlo con cepillo de alambre o tela esmeril y repetir la aplicación. Una vez efectuada la remoción, lavar con agua y detergente, enjuagar bien y secar totalmente la superficie. Se presenta listo para usar, no diluir. Pintar antes de las 24 horas de efectuado el tratamiento, para lo que aconsejamos FERROBET® convertidor de óxido en su versión rojo tradicional, o en su gama de colores o FERROBET DUO® Esmalte Convertidor de óxido.

Aplicar en lugares ventilados. Evitar el contacto con la piel, usar guantes y protección ocular. Si por accidente, se produce dicho contacto, lavar con abundante agua y jabón. Es ACIDO. Por lo tanto, mantener fuera del alcance de los niños. No usar envases



